

Ministère
de

Agriculture et du Commerce.

Durée de cinq ans.

N° 1777.

Loi du 5 juillet 1844.

Extrait.

Art. 32.

Sera délivré de tout son droit :

1^o Le brevet qui n'aura pas acquitté son aumône à la confection de chacun des articles de la de son brevet ;

2^o Le brevet qui n'aura pas mis en exploitation l'invention ou invention en France dans le délai de six mois, à dater du jour de la signature du brevet, qui aura cessé d'être exploitée pendant deux années suivantes, au moins que, dans l'un ou l'autre cas, il justifie des causes de son inaction ;

3^o Le brevet qui aura introduit en France des fabriqués en pays étrangers et semblables à ceux dont sont garantis par son brevet.

Art. 33.

Quiconque, dans des enseignes, annonces, prospectus, affiches, marques ou étiquettes, revendiquera la qualité de breveté sans posséder un brevet délivré conformément aux lois, ou après l'expiration d'un acte antérieur, ou qui, étant breveté, mentionnera la qualité de breveté ou son brevet sans y ajouter ce qui : sans garantie du Gouvernement, sera mis d'une manière de 50 francs à 1,000 francs. En de rares cas, l'amende pourra être portée au double.

Brevet d'Invention

sans garantie du Gouvernement.

Le Ministre Secrétaire d'Etat au Département de l'Agriculture et du Commerce,

Vu la loi du 5 juillet 1844;

Vu le procès-verbal dressé le 28 Décembre 1846, à 1 heure

30 minutes, au Secrétariat général de la Préfecture du département de la Seine, et constatant le dépôt fait par les seigneurs

Scarella, Fayer et Jeannié

d'une demande de brevet d'invention de quinze années, pour une machine à Calandrier.



Attendu la régularité de la demande

Arrêté ce qui suit :

Article premier.

Il est délivré aux seigneurs *Scarella, Simonet, Félix Louis, Fayer, Jean Nenon, à Poisson, Paris, et Jeanne Jeannié à Paris, rue du Faubourg Saint-Honoré 32.* à leurs risques et périls, sans examen préalable, et sans garantie, soit de la réalité, de la nouveauté ou du mérite de l'invention, soit de la fidélité ou de l'exactitude de la description, un brevet d'invention de quinze années, qui ont commencé à courir le 28 Décembre 1847 pour une machine à Calandrier.



Article deuxième.

Le présent arrêté, qui constitue le brevet d'invention, est délivré pour l'an servir de titre.

À cet arrêté demeurera joint le duplicata certifié de la description et des documents déposés à l'appui de la demande, et dont la conformité avec l'expédition originale a été diulement reconnue.

Paris, le vingt trois Janvier mil huit cent quarante-sept.

Le Ministre Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Commerce.

Pour le Ministre, et par délégation :

Le Conseiller d'Etat Secrétaire général,

J. M. L. Fayer et Jeannié

Mémoire descriptif

Note. Pour laisser plus de clarté dans les dessins on n'a donné qu'un ou deux modèles des objets qu'on représente le plus souvent jusqu'à dix fois, car, déjà compliqués, les dessins furent dès lors devenus chargés et confus.

Machine à calculer.

La machine représentée au grandeur d'exécution par le plan ci-jointe planche 1, fig. 1, se compose d'une plaque en tôle rectangulaire d'environ 937 centimètres de longueur sur 0,15 centimètres de largeur. Chaque angle de cette plaque est fixé au fond pilier en fer de 908 centimètres de hauteur; ces piliers sont entre eux par leurs extrémités supérieures au moyen de deux barres en fer plates AB-AB'. Sur ces barres sont fixées au moyen de vis les points C-D-E-F-G-H-I-K-L-M-N-O-P-Q-R-S, ainsi que le point T-X. Chacun de ces points, à l'exception du dernier TX, est percé de deux trous AB, pl. 2, fig. 1, dans lesquels sont rouleés les pivots des cylindres dont les marques I, I'-II, II'-III, III'-IV, IV'-V, ainsi que ceux des deux cylindres extérieurs T-II qui sont garnis de deux biseaux, généralement à cause de leur fonction, qui sont de biseaux ou tenons immobiles les arêtes 1'-2'-3'-4'-5', sur lesquels ils agissent. Tous ces cylindres exactement de même diamètre sont rangés sur deux séries, chaque série se composant de cinq cylindres, autre nom biseaux, dont le pivot soutient sur la prolongement leurs deux autres, de manière à ce qu'il n'y ait qu'une seule et unique ligne droite. Chacun de ces cylindres sur la circonference est calculé pour être écrit en un sens ou dans l'autre sens, ne porte néanmoins toujours que dix lettres dans la longueur égale seulement entre deux sens consécutifs, comme on le voit par le premier couple de cylindres I-I' où on augmente graduellement d'une moitié de la longueur depuis les deux premières qui sont les plus courtes jusqu'à la dernière qui est la plus longue, je dis la dernière en vu des deux premières parce que au commencement cette dernière est la seule qui ne marche pas par deux, c'est à dire qui n'a pas de consécutive qui l'égal en longueur. Chaque deux sont accompagnés sur chacun de ses côtés d'une cambrure qui la disto-

toute sa longueur et la dégaine même d'une partie quasiment. La partie du cylindre non occupée par les dents conserve encore sa forme circulaire au delà des deux dents extrêmes pendant l'espace marqué AB-AC pl. 2, fig. 1 pour faire place immédiatement après à une échancrure CB qui coupe le cylindre tout le long et qui occupe le reste de sa circonference; aussi en-il à remarquer que les cylindres II, II'-III, III'-IV, IV'-V, V' représentés en repos ne laissent appercouvoir aucune de leurs dents qui occupent le diamètre opposé qui se trouve caché.

Quoique ce que je viens de dire s'applique exactement à tous les cylindres sans aucune exception, je dois néanmoins faire remarquer que chacun des cylindres de la série droite I'-II'-III'-IV'-V' présente de plus que ceux de l'autre série une roue A'A'' pl. 1 et pl. 2, fig. 2, pour les dents calculées au nombre de 44 ne nous nécessaires qu'un nombre de 38, la partie AB étant dépourvue des 6 dents dont elle tient la place. Cette roue s'engraisse dans un pignon C taillé en 6 dents et fixé invariablement sur l'axe VV' pl. 1 fig. 1 placé entre deux séries de cylindres. Ce pignon fait mouvoir les deux briques générales TU par l'intermédiaire du petit pignon X fixé à l'une des extrémités de son axe et qui engrenne simultanément dans les deux roues d'égal nombre soudues aux briques à chacun desquels il fait exécuter un tour pour chaque tour du cylindre, c'est-à-dire de la roue A'A''. La plaque en acier D pl. 2 fig. 2 est un arceau environ de la même grandeur que le pignon C contre lequel il est fixé, sa circonference présente trois concavités susceptibles d'une coïncidence parfaite avec les deux pièces O-O' sur lesquelles il agit et qui sont fixées contre la roue A'A'' à la naissance de la solution de continuité des dents.

Une autre différence qui se remarque encore entre les cylindres de ces deux séries est que, à vrai dire, n'est que la conséquence nécessaire de celle pour je viens de parler; c'est la rainure D-F-F' pl. 2 fig. 1 qui n'existe pas sur la base antérieure des cylindres de la série droite. Cette rainure terminée en biseau en D et F présente une solution de continuité parfaitement analogue en en rayon avec l'axe vide laissé par la distance des deux plaques O-O' pour je viens de parler. Celle

raînure est destinée à recevoir l'extrémité couverte des bras $L''I''$, pl. 1 fig. 1
soudés à un arbre commun. P'T l'arbre commun reposant sur deux pivots doués
d'un ess. caché en deux l'autre est usiné M'. Cet arbre que j'appelle
élytre général en ce qu'il est commun à tous les cylindres de cette série, porte
encore à son extrémité postérieure saillante au delà du pivot N', un bras
G'I' dont la longueur & la forme est différente des cinq autres L''I'' & sous le bras
est de faire engager la pièce S' sur laquelle il agit pl. 1 & pl. 2 fig. 3 dans
une des trois entailles de la roueelle N.P' afin d'en suspendre ainsi le mouvement
en l'assurer par la l'immobilité de l'axe V'V" à l'extrémité duquel cette roueelle
est fixée quarrément.

Alfin de rendre le jeu de ces pièces plus saisissable je vais en
montrer les fonctions :

Supposons que le cylindre I' qui en représente le mouvement
soit en repos comme tous les autres, le pignon C' étant alors au repos
de l'espace vide de sa roue A'A'' le bras L''I'' devra au même temps plonger
aussi son extrémité recourbée dans le vide D.F pl. 2. fig. 1 laissé par
la solution de la raînure tandis que le bras G'I' tiendra immobile
la roueelle N.P'. Cours étant ainsi disposé qu'on mette alors en fonction
sur cylindre quelconque, le premier il part empêche, aux revier
successifs le bras L''I'' pénétrant dans le bâton de la raînure D.E.F sera
soulevé, il communiquera son mouvement d'oscillation au bras G'I' qui dégagera
pour enrouler la pièce S' de la roueelle N.P' permettra à l'axe V'V" interdis-
jusqu'alors de suivre le mouvement de rotation impulsion immédiatement
au pignon C' par la remontée des dents de la roue A'A''. Ce mouvement se
continuera jusqu'au mouvement du cylindre I' sur l'arbre de l'entier
la révolution présente de nouveau au pignon C' l'espace y arrivé de deux
de sa roue A'A'' au même temps qu'il y résultera au bras L''I'' le bâton de
sa raînure qui forcera par là à bras G'I' suspendu jusqu'alors à enfoncer
la pièce S' dans une des entailles de la roueelle N.P' & d'en sortir
aussi le mouvement & partant celui des cylindres généraux jusqu'à un
nouveau tour du même cylindre ou d'un autre quelconque, car comme
on le voit le mouvement de ces cinq cylindres sont indépendants
les uns des autres à tel point qu'il ne serait pas possible d'en faire

mouvoir deux simultanément.

On a dû remarquer que les plaques O-O' sur lesquelles agit l'arête D n'ont d'autre but que d'assurer la reprise des piquons C dans la roue A'A'' ainsi que la rétention de la pièce S dans la rondelle N'P'.

Les axes en acier marqués 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sont rangés à distances égales sur deux circonférences décrites avec un même rayon des points A & B pl. 2 fig. 4, cœtués des cylindres avec lesquels chacune d'elles est respectivement concentriques. Ces axes qui longent toute la machine sont supportés de distance en distance par des ports en cuivre DC - GH - IK - LM pl. 2 fig. 17 & 4, fixés aux ports en fer désignés par les mêmes lettres comme on le voit pl. 1 fig. 1. Ces ports sont percés de petits trous de même diamètre que les axes à travers lesquels ces derniers passent pour empêcher leur flexibilité.

Chacun de ces axes porte cinq piquons taillés en dents au bout et sans échablier au pignon G pl. 2 fig. 1 ou destinés à s'enfoncer dans les dents des cylindres. Ces axes présentent dans toute la longueur comprise entre le pignon extrême RS et le port CD une section au demi lune pl. 2 fig. 13 conforme à celle qu'on remarque au couteau du pignon G pl. 2 fig. 1. Son but est d'empêcher les piquons dans ces axes sous portement de tourner indépendamment d'eux-mêmes sans gêner en rien leur mouvement longitudinal ou parallèle à l'axe qui leur est nécessaire pour leur permettre d'engrenier une coupe de dent de quelque degré zéro jusqu'à neuf. Ces piquons sont ajustés à profondeur double sur le cylindre dans la circonférence de plonge entre deux dents consécutives, et les tiges ainsi immobiles à la sortie des deux dents d'engrenage comme on le voit dans la pl. 2 fig. 1.

Nota. Ces piquons de six dents peuvent être remplacés alternativement par des croix maitte ou arrondies divisées en trois ailes pl. 2 fig. 5, mais dans ce cas le cylindre au lieu d'avoir 17 dents n'en aura que 9 pl. 2 fig. 6 & son engrenage avec l'arête

se fait comme dans la fig. 5 qui représente trois leviers du cylindre vu par l'œil.

Outre ces cinq pignons, chacun des axes dont je viens de parler porte encore un arbre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8^e pl. 1 fig. 1 conforme à celui que représente la fig. 7 pl. 2. Son but est de faire immobile l'axe sur lequel il est fixé pendant tout le temps qu'il n'est pas tenu par le cylindre c'est-à-dire pendant tout le temps que ce dernier présente son échancrure à cet axe. Pour atteindre ce but les biseurs généraux TU sur lesquels ces leviers agissent, présentent chacun des vides en des places dans la longueur et convenablement calculé pour rapporter à l'échancrure des cylindres pour que les axes 1, 2, 3 8^e soient toujours tenus, mais les biseurs généraux quand ils ne sont partagés par les cylindres sont réciproquement. C'est dans l'unique but d'assurer ce de faciliter la reprise des pignons sur les cylindres ou des autres sur les biseurs que j'ai pratiqué le biseau qu'on remarque sur les cylindres à l'entrée de l'échancrure pl. 2 fig. 1 & sur les biseurs à l'entrée du vide pl. 1 fig. 1.

Il résulte de ce qui précède que les biseurs tiennent toujours tous les axes immobiles, lors que tous les cylindres sont en repos, c'est-à-dire dans leur position de repos, car alors ils présentent toujours leur échancrure à leurs pignons. — Cette dernière observation explique comment ces axes peuvent être successivement mis en rotation par chaque cylindre commun. S'il était seul je dis que il devient évident que les autres cylindres qui sont alors nécessairement en repos ne gêneront en rien leur mouvement obtenu que les pignons dont les axes sont porteurs peuvent tourner librement dans l'échancrure des autres cylindres toujours assez profonde pour le but permis.

Chacun des axes 1, 2, 3 8^e vous permet de parler d'un pignon qui repose sur le bout RS et dont l'autre roule dans un trou percé au centre d'un tiguron 1" 1" 2" 2" 8^e qui est sur le prolongement

de cet axe est fixé invariablement au point antérieur TX. Sur chacun de ces ligeons pour la longueur est alternativement égale roule au canon 1, 2, 3 &c. Destiné à porter avec lui un arrêt (aa), fixé dans les cinq plus courts ligeons à l'extrémité du canon la plus éloignée du point TX tandis que dans les cinq plus longs ces arrêts sont fixés à l'opposition proposée dans l'unique but de prévenir la flexibilité du ligeon pour sa longueur le rend susceptible. Ces arrêts pour la figure 8 pl. 2 représentent la forme en composé de deux rondelles rivées ensemble, dont l'une est taillée en neuf arcs de cercle parfaitement égaux entre eux tandis que l'autre divisée en un même nombre de parties a la forme d'une roue. Les cinq arrêts qui roulement sur les ligeons les plus courts portent de plus que les autres un petit pignon en acier (C) fig. 9 pl. 2 & fig. 1, pl. 1 pour un pivot reposé contre une de leur rondelle tandis que l'autre est porté par un petit pion fixé également à l'arrêt (aa) sous il partage le mouvement. La position des cinq autres arrêts ne permettant de les faire servir à ce but, j'ai dû fixer à l'opposition de leur canon une plaque (B) spécialement destinée à porter ce pignon (C) pour la position doit être à une distance du centre convenablement choisie pour pouvoir engrenner simultanément dans le pignon (B) pour la roue en le diamètre qui double du sien, ou dans la roue intérieure (ee) pour la roue en le diamètre qui quadruple, pl. 2 fig. 9 et fig. 1 pl. 1. Celle de ces roues taillées intérieurement qui est portée par l'axe R est supposée couplée dans son diamètre pour laisser plus à jour l'engrenage du petit pignon (C). D'après la disposition de ces engrenages on peut remarquer que la roue intérieure (ee) pour le mouvement est indépendante de l'axe 1-2-3 &c qui la porte, peut être mise en mouvement par le pignon (B) fixé invariablement au même axe par le pignon (C) l'un d'eux d'ailleurs étant immobile ou par les deux ensemble mais en même temps pour un seul opposé en deux cas la roue intérieure participe de ces deux mouvements assortis que la vitesse qui lui est

transmise est la somme de la vitesse que chacune des deux jupignons (C) —
(C) lui transmet isolément. La roue intérieure (CC) communique
à l'axe (fff) le mouvement qu'elle reçoit au moyen de l'enroulage (HI)
dans les roues sous dans le rapport de six à six; la plus petite des deux
(H) est fixée sur le canon de la roue intérieure et la plus grande (I)
est fixée sur l'axe (fff) qui porte un peu plus loin la rouelette
(GK) pl. 2 fig. 8 et pl. 1 fig. 1 que j'appelle bridon, à cause de
l'analogie qu'elle a avec les brideurs généraux. Ce bridon en ajusté
à frottement doux sur les axes de l'arriér (aa) avec lesquels
une petite portion de sa circonference coïncide et le tient ainsi
immobile jusqu'à l'arrivée de la Deux (G) qui par sa rencontre
avec les Deux de la roue qui fait partie de l'arriér (aa), force ce
dernier à prolonger une de ces jupignons de l'axe avec lequel le bridon
est en contact dans une échancrure pratiquée à ce effet sur le
bridon en le faisant ainsi sauter d'une Deux. Ce passage qui, comme
on le voit, arrive à toutes les révolutions du bridon n'est autre chose
que la retenue douce du mouvement transmis à l'axe (fff) du
bridon suivant auquel il faut exécuter le sixième de sa révolution
comme on peut s'en assurer d'après le calcul des enrouages
dans je viens de parler de la grandeur du bridon par rapport
à l'arriér doit être telle que le passage de sa Deux se fasse tout
entier dans le sixième de sa révolution et remarquons que lorsque
cette condition est remplie, ce passage doit avoir lieu d'une manière
aussi instantanée. D'autre manière lorsqu'il se fera du premier appareil
au sixième par l'intermédiaire de tous les autres que lorsqu'il se
fais simplemment d'un appareil quelconque à l'appareil suivant.
Observons cependant que la force étant en raison inverse
de la vitesse, c'est-à-dire de la grandeur du bridon, on rencontrera
bientôt un appareil au-delà duquel il ne sera plus possible d'obtenir
ce passage, l'évidence en le calcul ou prouve que cet appareil est
le sixième, en sorte que l'addition d'une unité à 999999 n'est plus
possible. Pour remédier à ce inconvenienc en renouvelant la force
j'ai coupé la communication du troisième appareil au quatrième

en ce sens qu'au lieu de faire la retenue directement par le bridon comme à l'ordinaire je la fais par l'intermédiaire des biseaux généraux. C'est pour ce motif que les biseaux inférieurs T-U qui n'ont pas d'autre but, y astrent chacun les deux dents ('l') placées sur la même ligne de rotation et à des positions convenablement choisies. Ces dents sont susceptibles de s'enrouler dans un pignon (m) fig. 10 pl. 2 en fig. 1 pl. 1, qui en porte quatre, tandis que les dents diamétriquement opposées ne se trouvent pas sur la même ligne de rotation que les deux autres, en sorte que ce pignon fonctionne comme s'il n'avait que deux dents, ce ne grevant jamais faire qu'un quart de révolution à la fois. Ce mouvement est communiqué à son axe (M O) sur lequel il est ajusté à deux lunes, qui le transmettent lui-même au quatrième appareil par le moyen du pignon (p) dans la roue (q) qui remplace l'arête (aa). De ce appareil où à laquelle il faut faire un neuvième de sa révolution. Ce mouvement qui n'est autre chose que la retenue, n'a lieu que lorsqu'en la dent du pignon (m) qui est perpendiculaire sur la surface du biseau, se trouve sur la ligne de passage des dents de ce dernier. Dans le cas où cette condition n'existe plus, ce qui arrive toujours après le passage de la retenue, il faut pour la renouveler, c'est-à-dire pour que une nouvelle retenue ait lieu que la dent perpendiculaire du pignon (m) se transmette de nouveau sur la ligne de passage des dents du biseau. Ce mouvement de va et viens que ce transmettre nécessite lui est communiqué par le moyen de la roueelle (r) qui est prise pour ce motif hors de son centre par l'axe (rs) fig. 10 pl. 2 & pl. 1 fig. 1 qui la y lâche entre les deux rivotures (T U) sur lesquelles elle agit pour amener le pignon (m) alternativement d'une extrémité de sa course à l'autre, à toutes les deux révolutions qu'elle exécute par l'intermédiaire de la roue d'angle (V X) dans le pignon (s) mis en mouvement par le passage de la dent (g) du bridon (K g) dans l'arête de nefares (aa).

La pièce (γ) dans la figure 10 représente la forme en un anneau à 4 faces fixé à l'arrière à l'extrémité de l'axe ($M O$) et ajusté à protomme dans sur le biseau pour assurer l'immobilité de l'axe qui le porte; dans le cas du passage d'une retenue, une ouverture Z est pratiquée sur le biseau d'une grandeur suffisante pour qu'il y puisse tourner & permette ainsi à l'axe ($M O$) de céder au mouvement qui lui est communiqué. Lorsque la retenue ne doit pas avoir lieu, c'est-à-dire lorsque la giguette ($M M$) n'a aucune de ses dents sur la ligne du passage de celle du biseau l'anneau (γ) ne peut plus plonger dans cette ouverture attendu qu'il en empêche par le cliquet à ressort ($a' b'$) dans la tête, rebouge dans une entaille carrée de la viselle (U) dont il va pouvoir dégager que pour passer lors de la disposition d'une retenue dans l'entaille correspondante de la rondelette (t) dans la forme évasée lui permettra de sortir pour laisser l'axe tourner; ce cliquet retenu sera immédiatement après ce mouvement dans une entaille carrée de la même rondelette ($t-t'$) dont il ne pourra encore sortir que par une nouvelle disposition de retenue pour passer de nouveau sur l'entaille correspondante de la rondelette opposée (U) de forme évasée pour laisser ainsi l'axe tourner et rebouger après ce mouvement dans une entaille carrée de la même rondelette. La rétention du cliquet ($a' b'$) dans les entailles carrées des rondelettes ($t-U$) est forcée par des mouschets ou éminences soudées sur la circonference intérieure des biseaux de chaque côté des deux (C); ces mouschets agissent après chaque passage de retenue sur la cheville (d) fixée au cliquet ($a' b'$). Le deuxième passage des mous qui se trouve au 7^{me} appareil se fait de même que le précédent.

Deuxième Série d'appareils

Toute la différence que la série d'appareils qui est dessinée entre les points $CD-GH$ pl. 1 fig. 1 présente avec la série que nous avons décrite, consiste simplement en ce que le mouvement des axes 1-2-3 & 4 au lieu d'être transmis directement

à ces appareils comme dans la première série, ces communiqués par l'intermédiaire des roues de renvoi ($C - D'$) dont la première (C') est fixée sur les axes 1-2-3 et la seconde (D') d'une épaisseur beaucoup plus grande est fixée sur l'axe, (O') qui porte la roue intérieure (C); ces roues de renvoi n'ont d'autre but que d'élever assez haut les bridons ($g - K'$) de ces appareils pour permettre à leur axe (ff') de passer au-dessus des bridons de première appareils afin que comme eux les scies soient portées par les cadraux fixés à l'extrémité de leurs axes soient placées sur la face antérieure de la machine. L'idéalité étant parfaitement tenue, les autres parties je dirai même jusqu'au passage des axes qui se fait par les bridons supérieurs T-U sur lesquels reposent à leur effet les dents (L, L'). Je ne parle pas davantage de ces appareils tous d'ailleurs on ne tardera pas à voir l'usage.

Je dois cependant faire observer avant d'aller plus loin que leur jeu devient inutile dans quelques opérations, j'ai dit, dans ce cas, inventer un moyen de暮quand le fonctionnement de ces appareils afin de rendre à la machine toute la liberté dont elle est susceptible. Pour atteindre ce but on remarquera que la roue (C') dont le trou de centre est rond (pl. 2 fig. H) ou pl. 1 f. 1 ne partage le mouvement des axes 1-2-3 et qu'autant que l'une des trois avertisseuses dont elle comprend une engagée dans la cheville (i) pl. 1 fig. 1 fixé à la rouelette (m') assujettie à démeuler sur les axes 1-2-3 et au moyen d'une vis de progression, cette roue. C'est alors de suivre le mouvement des axes 1-2-3 et qu'autant qu'elle se dégagera de la cheville (i) pour s'engager dans la cheville (K') fixée à l'arbre au point HG sans toutefois dégager de la roue (D'). Dans cette dernière position l'appareil est interdit d'attirer que les axes 1-2-3 qui peuvent se mouvoir dans l'engrenage à la roue (C') avec le mouvement. Ce mouvement d'engrenage en de dégagement de la roue (C') dans la cheville (i) est (K') est

donnée simultanément à toutes les roues ('C') de ces appareils au moyen d'un triangle en fer X'Z' munie des bras ('g') dont une extrémité fourchue embrasse le canon des roues ('C'). Cet triangle est supporté par deux roues dont l'une est cachée et dont l'autre est marquée R5' dans lesquels elle a un mouvement de va et vient suffisamment grand pour produire l'effet demandé. Ce mouvement est communiqué à cette triangle par le moyen de la pièce en fer T'U' fixée en son milieu et dont l'extrémité U' munie d'un bouton saillant dépasse de l'arbre de la machine.

Or l'extrémité des axes ('ff') (f'f') qui portent les bridons de ces deux arborés d'appareils sont fixés les cadres 1-1-2-2 sur lesquels sont gravées les dix caractères 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pl. 2, fig. 12. Chacun d'eux laisse apercevoir un de ses chiffres à travers une ouverture de grandeur convenable pratiquée à la planche supérieure de la machine pl. 3. La position de chacun de ces cadres sur son axe doit être telle que la transmission de la force de rotation de son bridon se fasse tout entière dans le passage du neuf au zéro.

Le mouvement longitudinal dont les pignons de ces deux arbres portés par les axes à dents une 1-2-3 sont suscitable leur est transmis au moyen des échelles L-N K pl. 2 fig. 14. Ces échelles au nombre de dix sont supportées par les deux points I-K - P-Q placés immédiatement avant chaque couple de cylindres. Ces points sont sur l'axe reposant sur les pièces A-C-C-D pl. 1 fig. 1 sous paires de dix ouvertures rectangulaires dans lesquelles les échelles ajustées à postérieur. Deux sur ce mouvement de va et vient qu'elles communiquent aux pignons de ces deux au moyen des deux fourches A-B-C-D-E-I-H-G-F pl. 2 fig. 14 fixées par des vis, dont les dix dernières échelles au posteur. Chacune en tourne le suivante en pignons un nombre qui va d'autre chose au décret d'un degrés la sixième qui n'en a que quatre jusqu'à la dixième qui n'en a plus qu'un. Le

premier bras d'une échelle quelconque conduise un pignon engrenant toujours dans le premier couple de cylindres supporté par un axe sous le même ordre en toujours le même que celui de l'échelle. Dans il s'agit des bras suivants de cette même échelle pris dans l'ordre de leur succession conduisant chacun un pignon porté par un axe sous le rang avance successivement d'un, en procédant de droite à gauche et engrenant d'autre un couple de cylindres sous le rang avance également d'un en procédant d'avant en arrière de la machine. Il résulte de là que les pignons marqués 1², 1³, 2², 1⁴, 2⁴, 3⁴ - 1⁵, 2⁵, 3⁵, 4⁵ y. fig. 1 n'auront pas de bras pour les conduire, aussi sont-ils fixés à l'extérieur sur leur axe en dehors de tout engrenage attendu que leur unique but est de tenir immobile l'axe sur lequel ils sont fixés pendant tout le temps qu'il n'est pas tenu par les bûcheurs. Il faut remarquer encore relativement aux bras qui appartiennent à la même échelle qu'ils doivent être fixés à une distance des uns des autres convenablement choisie pour que les pignons qui les conduisent engrenent tous simultanément la même roue dans de courts quelque fois d'ailleurs le couple de cylindres auxquels ils appartiennent.

La partie NP-RS de l'échelle y. fig. 14 saillit au dehors de la machine et est divisée en six cran marqués 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dans chacun desquels peuvent plonger la tête du cliquet à renvoi (t u) - (v x) qui indique par le chiffre auquel elle correspond le nombre de couples de doits que les pignons conduits par les bras de cette échelle engrenent dans leurs cylindres respectifs.

Les cylindres I, I'-II, II'-III, III'-IV y. fig. 1 ainsi que les cylindres I-II-III y. fig. 2 sont tous chacun fixé invariablement à l'extrémité de leur axe un pignon Y-Z dans lequel s'engrenent les roues J-J' avec cette différence toutefois que dans la machine représentée fig. 1 chacune de ces roues conduit simul-

Engrenages moteurs.

simultanément deux pignons l'andois que dans la machine représentée fig. 2 elle n'en conduira qu'un; jusqu'à ce soit cette roue $\text{J} \dot{\text{J}}$ sera toujours mue elle même par une aïtte, dont l'axe marqué 1-2-3 qui porte les manivelles pl. 3 saillit au dehors de la machine en porte dans la machine fig. 2 la roue SX fixée avec lui se divise en dix parties égales. Chacune de ses divisions correspond exactement avec celles d'un cadran concentrique RT-UV-QP fixé sur la planche antérieure de la machine pl. 3 fig. 2 & par conséquent divisé aussi en dix parties marquées 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Les aiguilles DC-BA-LN fixées aux manivelles 1-2-3 portent chacune une cheville susceptible d'engager dans chacune des divisions des roulettes SX qui leur correspondent. Chaque aiguille indique par le nombre de divisions qu'elle a parcourues sur le cadran fixe le nombre de tours que le cylindre qui lui correspond a exécuté, attendu que les engrenages moteurs nous calcule de manière à ce que le cylindre fasse dix tours pendant que l'axe moteur en fait un.

Observation: Le calcul de ces engrenages au lieu d'être fait dans le rapport précédent, c'est-à-dire de un à dix, peut se faire dans tous autres cas dans le cas où il serait établi dans le rapport de cinq tours de cylindres pour un de l'axe moteur, comme dans la machine représentée pl. 1 fig. 1 dont la pl. 3 fig. 1 représente la face antérieure; dans ce cas, dis-je, les cadraux fixes TR-VU-QP-SL-10 au lieu d'être concentriques avec l'axe moteur sont placés immédiatement au dehors de ce dernier sous la manivelle, qui, dans ce cas est fixée à l'axe, saillit au dehors de la machine comme le représente la figure. Ces axes portent également une roue SX pl. 2 fig. 20 sur laquelle bas le cliquet à ressort EF. Cette roue qui dans ce mode d'engrenage moteur est cachée par la planche n'est divisée qu'en cinq crans 3 y portes en outre cinq chevilles dont chacune fait sauter une dent à la roue d'étoile NL qui en a dix huit en sur laquelle bas le boutoir YZ; chacune de ces racines a une extrémité

de son axe qui saillit au dehors de la machine y l. 3 fig. 1 & qui porte une aiguille LN-AB-DC 8^e qui parcourt les cadraus R.T-UV-QP 4^e divisés également en dix parties marquées 012345678987654321. Cette aiguille partant toujours de zéro dans chaque opération nouvelle indiquée par le chiffre auquel elle correspond le nombre de tours que son couple de cylindres a spéciale soin à droite soit à gauche suivant qu'en partie du cadran qu'elle a parcourue se trouve à gauche ou à droite du zéro. Après chaque opération ces aiguilles sont ramenées au point zéro par un mécanisme que je ferai connaître plus loin.

Addition.

Supposons qu'il s'agisse d'ajouter à 668 le nombre 258. Je dispose les échelles de manière à indiquer le nombre 668 c'est-à-dire que j'amie la 3^e échelle qui est celle des centaines de manière à ce que la tête de son aiguille corresponde au cran marqué 6; la 2^e qui est celle des dizaines sur le cran marqué 6 et la 1^e qui est celle des unités sur le cran marqué 8; les autres échelles marquent zéro, c'est-à-dire indiquent que les aiguilles qu'elles conduisent sont hors de leur engravage comme le représente la y l. 1 fig. 1. Après ces dispositions je fais faire une révolution complète au premier couple de cylindres par l'intermédiaire de l'engrenage moteur en amenant l'aiguille du cadran des unités qui correspond à ce couple de 0 à 1; ayant ce nouveau tout si on se rappelle que les engrenages des appareils sont calculés de manière à ce que un tiers de tour des axes 1, 2, 3 & 4 produise un numéro à leurs appareils correspondant on s'expliquera facilement que le troisième aiguille ait c'est-à-dire son cadran aura passé de zéro à 6 puisqu'il a fait l'indication de la 3^e échelle, la position que son aiguille bras conduit au point zéro par l'axe 3 en entrant dans le 6^e couple de Dents. Du premier couple de cylindre qui par conséquent lui fera spéciale deux tours c'est à dire 12 Dents

en partant des numéros. On s'expliquera de même que le 2^e cadre c'est à dire des degrés aura été amené de 0 à 6 et qu'enfin le premier, celui des unités, aura été amené de 0 à 8. Les autres cadres ayant resté immobiles laisseront voir 0 de sorte qu'on lira à travers les ouvertures des deux galeries le même nombre 668.

Pour ajouter le second nombre 258 je dispose comme précédemment les échelles de manière à représenter 258, puis je fais faire une révolution complète au premier couple de cylindres par le moyen indiqué précédemment en agitant ce mouvement on lira à travers les ouvertures des deux galeries 926 pour la somme de ces deux nombres en soustrayant 258 obtiendront que les cadres n'auront pas été décalés mais resteront à zéro.

On observera que les résultats présentés par la galerie supérieure n'ont d'aucune utilité dans ces opérations il sera donc de dégager ces appareils par le moyen que j'ai indiqué, afin de renvoyer à la machine plus de facilité dans ses fonctions.

Qu'il s'agisse, par exemple, de multiplier 668 par 258 :

Après avoir décalé les cadres des deux galeries je dispose comme dans l'addition les échelles de manière à représenter 668, puis je fais faire 8 révolutions au premier couple de cylindres qui est celui des unités, en amenant l'aiguille de son cadre de zéro à 8 et l'on aura à travers les galeries 668 ajouté 8 fois à lui-même ou multiplié par 8 c'est à dire 5344.

Pour multiplier 668 par 50 je remarque que d'après la disposition des bras d'échelle sous j'ai placé les pignons qui appartiennent au 2^e couple doivent donner sur le rang qu'ils occupent leurs aiguilles respectives 5 sur le nombre de 5000 qu'ils engrenent fig. 1 fig. 1, le même nombre que les pignons du premier couple de cylindres avec la différence

Multiplication.

toutefois que ce nombre se trouvera reculé d'un rang vers la gauche c'est-à-dire multiplié par Dix, il l'assurera donc de là que faisais faire cinq révolutions au deuxième couple de cylindres en amenant l'aiguille du cadran qui lui correspond de zéro à 5. On lira à travers les galeries 668 multiplié par 50 ou 500 ajouté à 5344 ou 38744. Pour multiplier 668 par 300 j'aurai comme précédemment l'aiguille du cadran de certains de 0 à 8 et comme les griffons qui appartiennent au 3^e couple de cylindres représenteront le nombre 668 reculé de deux rangs vers la gauche on obtiendra pour résultat 668 multiplié par 300 en additionné à 38744 de sorte qu'on lira pour le produit total 172344 ou agrafe d'une manière analogue pour toute autre opération.

M'ayant pas dégagé les appareils de la galerie supérieure le même nombre y est aussi exprimé de sorte qu'en recommençant une nouvelle multiplication après avoir ramené seulement à zéro les cadans de la galerie inférieure, par un mécanisme que je ferai bientôt connaître, le nombre 172344 continuera à se lire sur la galerie supérieure de sorte que faisais une nouvelle opération tandis que la galerie inférieure n'exprime que le produit de cette seconde multiplication la galerie supérieure exprime le produit de cette seconde multiplication ajouté au produit de la première. Il suit de là qu'en moyens de cette galerie on peut toujours avoir l'addition de tous les produits d'un nombre quelconque de multiplications dont la somme totale n'excéderait pas le cadre de la machine c'est-à-dire Dix milliards exclusivement.

Soit par exemple de retrancher de 364 le nombre 258.

Je dispose les échelles de manière à représenter 364 que je fais paraître à travers la galerie en amenant l'aiguille du cadran des unités de zéro à 1 je dispose ensuite les échelles de manière à représenter 258 puis je fais passer l'aiguille du même cadran de 0 à 1

Distribution.

en sens inverse de l'addition et on lira 106 pour différence de ces deux nombres.

Division.

Soit proposé de diviser 93912 par 364.

Je fais paraître le dividende 93912 à travers la galerie inférieure par le moyen déjà connu; je dispose ensuite les échelles de manière à représenter le diviseur 364. Pour plus de clarté je vais supposer que le quotient 258 est connu. La division n'étant qu'une soustraction abrégée, il suffit de retrancher de 93912, successivement 200 fois 364 plus 50 fois 364 plus 8 fois 364.

Pour retrancher 200 fois 364 ou deux fois 36400 j'amène l'aiguille du cadran des centaines du 0 au 2 en sens inverse de la multiplication, c'est à-dire dans le sens de la soustraction, et le reste 21112 paraît à travers la galerie. Pour retrancher 50 fois 364 ou cinq fois 3640 je fais passer l'aiguille du cadran des dizaines du zéro au 5 toujours dans le sens de la soustraction et il reste après ce nouveau 2912 duquel je retrancherai 8 fois 364 en avançant l'aiguille d'un autre du 0 au 8. Après cette dernière soustraction la galerie ne représente plus que des zéros; j'en conclus que la division se fait exactement. Le quotient, comme on le voit, est exprimé par les chiffres auxquels correspondent les aiguilles des cadans des centaines, dizaines et unités. Si la division n'eût pas été exacte la galerie au lieu de présenter zéro aurait présenté des chiffres significatifs qui auraient exprimé le reste.

Le quotient n'était pas connu, l'opération devient longue et difficile. D'abord pour la détermination des parties traitées unité du quotient, c'est-à-dire du cadran qui les représente et plus encore ce dernier était connu par la connaissance que doit nécessairement faire entre le diviseur et le dividende partiel, tout en faisant passer successivement l'aiguille de ce cadran de division, ce dividende jusqu'à ce que la galerie présente un dividende partiel plus petit que le diviseur, car ce n'est qu'alors que le chiffre auquel correspond l'aiguille de ce cadran représente le véritable chiffre du quotient. On passe successivement aux cadans suivants avec lesquels on opère de la même manière.

Pour éviter toutes ces difficultés il existe un moyen

mécanique très simple que le vol. 2 fig. 15 représente, il consiste en un cliquet à ressort AB qui agit sur la cheville R fixée contre la rouelette (Kg) assujettie à deuxes sur l'axe (ff') qui porte le dernier cadran à gauche vol. 1 fig 1 qui représente les plus hautes unités de la machine. La tête de ce cliquet AB couplé brusquement c'est-à-dire à angle droit d'un côté, se prolonge de l'autre en forme de bâton afin de pouvoir être soulevé par la cheville lorsque la rouelette se trouve dans le sens de la multiplication et afin de former un arrêt invincible lorsqu'elle se trouve dans le sens de la division; la position de cette cheville sur la rouelette (Kg) doit être telle que le point d'arrêt soit bien lorsque le cadran présente zéro, de manière à ce que le passage de 0 au 9 ne soit pas possible pour ce cadran, et dans l'hypothèse où tous les cadraux de la galerie inférieure seraient également à zéro il est évident vu la position qui occupent alors les dents des broches par rapport à leurs arrêts, que ce passage de 0 au 9 serait également impossible pour tous autres cadran sans en excepter même le premier attendu que ce passage ne pourraient se faire pour un cadran quelconque qu'autant qu'il se fera immédiatement pour le dernier par le secours des cadraux intermédiaires. Il est facile de déduire de là que toutes les fois que la galerie présentera un dividende partiel plus petit que le Diviseur, un nouveau tour de cylindre avec lequel on opère ne pourraient se faire, car s'il se faisait le reste de cette dernière soustraction serait plus petit que zéro, c'est-à-dire que le passage de 0 au 9 aurait eu lieu; c'est à dire je veux de démontrer impossible donne le chiffre du quotient ne peut être autre chose que le chiffre auquel correspond l'aiguille du cadran avec lequel on opère lorsqu'on est arrêté. On passe alors successivement aux cadraux suivants avec lesquels on opère de la même manière jusqu'au quatrième celui des unités.

Les opérations que je veux de faire ont dû faire

L V

Ramener au zero.

sont suffisamment la nécessité où l'on se trouve après chaque opération de ramener à zero les cadans qui présentent le résultat à travers la galerie inférieure, avant de procéder à une nouvelle. Cette préparation qui de toute autre manière occasionnerait une perte de temps considérable se fait instantanément par le moyen des leviers coulés $a-b-c-d$ & $y-l$ fig. 1 fixés à l'extrémité des axes (ff) qui portent les cadans de la galerie inférieure. Ces leviers sont susceptibles d'être ramenés toujours au même point fixe par les pièces $a'-b'-c'$ $y-l$ fig. 1 & $y-l$ fig. 16. Comme, comme on le voit, on a une forme convenable pour faciliter le ramenement du levier au même point fixe ; elles sont fixées à une coulisse commune NN susceptible de glisser entre deux points, cette coulisse étant tirée jusqu'à l'extrémité de sa course, tous les leviers coulés se trouvent ramenés à leur point fixe & les cadans qu'ils portent présentent perte. Il faut remarquer cependant que ces leviers étant fixés à des axes (ff) qui ne peuvent se mouvoir que par l'effet ordinaire de la machine, il faut avoir tiré la coulisse NN & rendre les roues libres par un autre moyen pour qu'ils puissent céder à l'action des pièces $a'-b'-c'$, pour obtenir ce dégagement (i) (voyez dans la $y-l$ fig. 1 les deux appareils qui sont dessinés à gauche et sur lesquels seulement j'ai montré le mécanisme du ramenement afin d'éviter la confusion), nous susceptibles d'avoir un mouvement de rotation indépendant de leurs axes en ce sens qu'ils ne pratiquent plus le mouvement de la machine lorsque la cheville que chacune d'elles porte n'est plus engagée dans une des deux ailes pratiquées sur la circonference des roulettes (d) $y-l$ fig. 18 fixées à deux sur les mêmes axes (ff) ; ce dégagement se fait instantanément pour toutes les roues (i) au moyen des bras (ll) dont une extrémité fourchue s'appuie dans une petite roue attenante à leur causeur, tandis que par l'autre extrémité ces mêmes bras sont fixés solidairement à une même tige le $P^{\prime}l^{\prime}$ supportée par deux points dont l'un est caché et dont l'autre est marqué $Q^{\prime}R^{\prime}$ dans lesquels elle a un mouvement

21

de va en vire suffisamment grand pour pouvoir dégager
en engager les chevilles de roues (i) mais coûtera un peu
plus pour faire perdre leur emmouvement avec les roues (f.) donc
l'économie dans la mesure n'ayant d'autre but. Ce mouvement de
va en vire est communiqué à la triangle P"Li" au moyen d'une
autre triangle N'O" dont l'extémité supérieure d'un bouton vaillit
au dehors de la machine en qui agit sur la première pour
l'intermédiaire. Il ne sera cependant qu'à son extrémité
supérieure un prison qui engaine dans les "dents du bras R"
tandis que à son extrémité inférieure ce même axe porte une
arête de 4 dents S" auquel la triangle N'O" fait faire un quart
de révolution par le moyen de la dent V". Après le
passage de cette dent dans l'arête S" la liberté est donnée aux
roues (i) & la triangle N'O" poursuit encore son mouvement
en entraînant avec elle la triangle NN jusqu'à l'extémité
de sa course. On regarde alors immédiatement la triangle N'O" de
la galerie inférieure protéstant à zéro. On peut procéder à
une nouvelle opération. Je dis de la galerie inférieure
car il est évident que les cadres de la galerie supérieure
n'ont pas à recevoir aucun changement puisque les axes 1, 2, 3, 4
qui en sont les maîtres ont reste immobiles. C'est principalement
en considération de cette propriété que ce mode de ramenement
doit être préféré au suivant lorsque la machine est parvenue
à une deuxième série d'appareils. Le ramenement à zéro de ces
derniers est à dire des cadres qui composent l'addition des
produits se refaisant que ramenés à leur place. D'une
simple soustraction, c'est à dire en glissant sur les échelles
le nombre qui apparaît au cadre & retranchant ce
nombre de lui-même le reste est nécessairement à zéro.

Ce ramenement ne diffère du précédent que ce
que la liberté donnée aux axes (ff) qui vont les leviers
coudés au lieu de se faire par le dégagement des roues (i)
qui, dans ce ramenement, sont fixées aux axes qui les portent.

Ramenement à zéro de la machine fig. 2.

se fait par le moyen des arrets 1'3'8'9' qui agissent sur le bideur auquel on fait exécuter une deux révolutions afin qu'il leur présente son évidence. Pour opérer ce mouvement le triangle PO y est fig. Il présente un renflement vers son extrémité dans lequel s'engage un bras fourche ND lié à la tige du cliquet général II, au premier mouvement de la triangle PO le cliquet général se soulève par le moyen du renflement et gagne ainsi au bideur général U de suivre l'impulsion qui est transmise à son aigle par l'aiguille 4 deuts (t) qui y est fixé et qui se meut par les deux deuts (p, q) que porte la triangle (PO). Ce n'est qu'après ce mouvement que l'autre triangle MN qui porte les pieces (a'-b'-c') se commence à agir sur les leviers coulés (a, b, c) pour les ramener à leur place fixe; en repoussant la triangle PO les deux mouvements s'exécutent au sens inverse et les cadraus présentant tous gère la machine se trouve prête à fonctionner.

Ramènement à zéro des aiguilles.

Ce ramènement à zéro a lieu par le moyen précédent mais à dire que les aiguilles sur lesquels sont fixés les aiguilles LMAB y est fig. 1 en y est fig. 20 portent à leur autre extrémité un levier coulé sur lesquels agissent des pieces semblables à celle qui porte la triangle NN y est fig. 16. Ces pieces sont fixées à une coulisse à ce spécialement destinée en qui se meut par la coulisse NN.

Machine représentée pl. I fig. 2.

La fig. 2 y est fig. 1 représente une machine à calculer construite sur une plus petite échelle que l'autre, c'est-à-dire qu'en lieu d'opérer des opérations numériques dont le résultat conserverait des chiffres elle n'en conserverait que six.

La plus grande différence sur tout autrement dire la seule différence qui existe entre ces deux machines consiste en ce que dans la première un seul cylindre fait la même fonction qu'un couple de cylindres dans la grande machine, en un mot la petite peut être considérée comme à l'étonnante chose que la grande, après avoir fait abstraction dans cette dernière de sa grandeur gauche, c'est-à-dire des cylindres I-II-III &c et de leurs dépendances. Ainsi

cette séparation il n'existe plus entre ces machines que des différences arbitraires relatives à des parties qui pourraient également s'adAPTER à l'une & à l'autre comme l'addition des produits ou s'étranger entre elles comme le ramassement en zéro. Aussi ne parlerai-je pas davantage de cette machine dans un sens d'autre, mais rendra le mécanisme à l'aide de ce mémoire attendue que les parties communes à l'une & à l'autre ont été désignées par les mêmes lettres. Il ne faudrait ceependant pas croire que le système à un seul cylindre représenté figure 2 ne soit pas susceptible de s'appliquer à la machine à double cylindre, qui est représentée figure 1. Ce serait une grave erreur, je crois au contraire qu'il y aurait avantage à l'adopter pour toute autre dans le cadre serais plus étroites, aussi, si je n'eus l'air d'y faire, je n'ai eu d'autre intention que de donner un système applicable à des machines construites sur une échelle plus élevée, car je ne doute pas que pour une machine dont le cadre excède huit ou dix centimètres de longueur le système à double cylindre ne doive être préféré attendu que dans l'autre système on serait obligé de donner au cylindre une augmentation de volume très considérables pour que celle-ci puisse fonctionner avec la liberté désirables.

Mémoires on y verrait réunis jusqu'à un certain point à ces inconveniens en calculant les engrenages moteurs de manière à ce que le cylindre fasse cinq tours ou même moins pendant que l'axe moteur en fait un, car, dans ce cas, la force que l'on gagne neutraliserait

celle que l'on père par la grosseur du diamètre
des cylindres.

Dans quelques mois, nous espérons apporter
des perfectionnements d'une très haute importance.

Signé Wmawel et Jayet

Vépour être annexé au brevet
d'invention déquinte ans pris le 28 X^{me} 1846, par
les Sieurs Wmawel et Jayet.

Paris le vingt trois Janvier 1847

Pour le Ministre et par délégation
à l'Conseiller d'Etat, Secrétaire général

Signé : Camille Paganil

Certifié, conforme la présente copie
destinée à tenir lieu du Mémoire descriptif original
mis hors de service par mutilation.

Paris le 15 Janvier 1851

Pour le Ministre et par délégation
à l' Secrétaire général

Wmawel et Jayet

Ponsieur le Ministre

Nous vous prions de nous donner un brevet d'invention d'15 ans pour une machine à calculer.
Nous avons versé le montant de la prime annuelle et satisfait à toutes les conditions prescrites par la loi.

Nous étions honoré d'être

Monsieur le Ministre

Vos très humbles et très
obéissants serviteurs

Maurel & Lyautey

Maurel & Lyautey

Paris le 28 X^{me} 1846

26




Figure 2





Figure 2

Cast off and grained by
J. J. Sanderson
March 1st 1895




Planche 3

figure 1

Planche 3

figure 2

Duplicata

Certificé exact grandeur d'exécution
Abel Michel J. Lajet

Abel Michel J. Lajet
Manufacture de Montres à Genève

J. H. D.

27

Il y pourra être annexé au Brumⁱ
de quinze ans, pris le 28 Decembre 1846
pour les sieurs Monrel & Jarry
Paris. Le vingt trois Janvier 1847
Pour le Ministre & par délégation :

Le Conseiller d'Etat Secrétaire Général

Jeanne Léonard

29.

Vé pour être annexé au Brésil
et quinze ans, pris le 28 Decembre 1846
par les murs Manuel & Jarry
Paris. Le vingt trois Janvier 1847

à la demande de par déléguation:

de la Société Générale

Ministre des Finances

1